

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. CALLE 1-42 ZONA 6, COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0652-46	FECHA:	10/11/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A PUERTA, LIJADO CAMBIO DE TUBO Y LAMINA Y PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO




Foto 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS




Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



Foto 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público