

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO    | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN RAFAEL No.1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-1137-42     | FECHA:                         | 24/04/2025            |





Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26 Modulo 1




Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26 Modulo 2



Sustitución de estructura de madera a estructura metálica con costanera galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

