

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-1137-42	FECHA:	5/3/2025



Foto 1: Reparación de estructura portante con tubo de 1" X 1 1/2" + colocación de lamina troquelada calibre 26 modulo 1




Foto 2: Reparación de estructura portante con tubo de 1" X 1 1/2" + colocación de lamina troquelada calibre 26 modulo 2




Foto 3: Sustitución de estructura de madera a estructura metálica con costanera galvanizada.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

