



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAEL No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 20 - 1137 - 42	FECHA FINALIZACIÓN:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26 Modulo 1



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26 Modulo 2




Foto 3: Sustitución de estructura de madera a estructura metálica con costanera galvanizada.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

