

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTERREY NO.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2639-43	FECHA:	25/09/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caserío Monterrey No. 1  Consejo Educativo E.O.R.M. <i>ENEIDA REYES</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--