

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTERREY NO.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2639-43	FECHA:	24/11/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caserío Monterrey No. 1 <i>ENEIDA REXES</i>  Consejo Educativo Firma y sello del Presidente de la C.O.E.M.	<i>[Signature]</i>  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---