

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "OCTAVIO PAZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2644-43	FECHA:	04/07/2025



FOTO #1 Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h:2.50. 84 metros cuadrados



FOTO. # 2.- Suministro y aplicación de pintura interior y exterior pantone 293 para muros



FOTO. # 2.- Suministro y aplicación de pintura interior y exterior pantone 293 para muros



FOTO. #4.- Mantenimiento de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicado de pintura)




FOTO.- # 5.- Mantenimiento a balcones



FOTO.- # 6.- Mantenimiento a portón metálico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público