

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "OCTAVIO PAZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2644-43	FECHA:	20/08/2025



FOTO #1 Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h:2.50.84 metros cuadrados



FOTO #2.- Suministro y aplicación de pintura interior y exterior pantone 293 para muros



FOTO # 3.- Suministro y aplicación de pintura interior y exterior pantone 293 para muros



FOTO #4.- Mantenimiento de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicado de pintura)



FOTO.- # 5.- Mantenimiento a balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--