



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA UNIÓN ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2659-42	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de láminas, por lámina troquelada Calibre 26 - m2. 191.00



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal - m2. 191.00



Sustitución de metal por PVC en ventanales - m2. 50.00



Sustitución de muro perimetral existente de block y columnas 20x15 cm separadas a cada 2.4 m con cimbrío y columnas - m2. 40.00



Sustitución de piso de torta de concreto - m2. 34.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

