



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LA UNIÓN ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2659-42	FECHA	8/07/2025



Sustitución de láminas, por lámina troquelada Calibre 26 - Total 191.00 m2



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal - Total 191.00 m2



Sustitución de metal por PVC en ventanales - Total 50.00 m2



Sustitución de muro perimetral existente de block y columnas 20x15 cm separadas a cada 2.4 m con cimiento y columnas - Total 40.00 m2



Sustitución de piso de torta de concreto - Total 34.00 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Escaneado con CamScanner