



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                            |                                           |                               |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO               | QUETZALTENANGO                            | MUNICIPIO                     | COATEPEQUE      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | LA UNIÓN ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-20-2659-42                             | FECHA                         | 8/07/2025       |




Sustitución de láminas, por lámina troquelada Calibre 26 - Total 191.00 m2



Sustitución de estructura de soportes (madera, metal) por metal - Total 191.00 m2



Sustitución de metal por PVC en ventanales - m2. 60.00



Sustitución de muro perimetral existente de block y columnas 20x15 cm separadas a cada 2.4 m con cimbrío y columnas - m2. 40.00



Sustitución de piso de torta de concreto - m2. 34.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

