

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2663-42	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento correctivo con sustitución de estufa con block y azulejo



Mantenimiento correctivo con sustitución de tanque con tubería de agua potable




Mantenimiento correctivo con sustitución de mesas de trabajo en cocina



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto cerámico y pared



Mantenimiento correctivo con sustitución de balcones y puerta



Mantenimiento correctivo con sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos adicionales.

Maily Orozco de Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2663-42	FECHA:	10/04/2025



Suministro y aplicación pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Maily Orozco de Mend
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

