

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CAÑAL, ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2740-43	FECHA:	11/04/20245



Mantenimiento correctivo con sustitucion de cerco Perimetral metalico por barda Pre-fabricada.



Mantenimiento correctivo con sustitucion de cerco Perimetral metalico por barda Pre-fabricada.



Mantenimiento correctivo con reparacion de plancha de concreto de patio.



Mantenimiento correctivo con reparacion de plancha de concreto de patio.



Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de lámina por lámina troquelada Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

