

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2744-43	FECHA:	11/04/2025



SUSTITUCION DE VENTANA POR VENTANA PVC



SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOSA




MANTENIMIENTO DE PISO CANCHA DEPORTIVA APLICACIÓN DE PINTURA



SIMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR AULAS Y MIRO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE PARED POR VENTILADORES DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dorcas Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2744-43	FECHA:	11/04/2025



MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA



REPELLO DE MURO Y PINTURA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR CERAMICO



SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



REPARACIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dorcas Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

