

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM SOFIA MARGARITA FINGADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE Y 3A. AVENIDA ZONA 6 LOTIFICACION MAGNOLIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2863-42	FECHA:	25/11/2025



FOTO 1: Reparación de muro de block con columnas de 0.20x0.20x4.00



FOTO 2: Reparación de muro con block de 50Kg/cm2 14x19x39cm



FOTO 3: Repello gris en muro



FOTO 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en aulas



FOTO 5: Sustitución de azulejo en sanitarios



FOTO 6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OBE




Firma y Sello Director Centro Educativo

