

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AV 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2883-43	FECHA:	7/07/2025




MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA MADERA Y LÁMINA, POR ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA C 26 EN ESCENARIO



MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA MADERA Y LÁMINA, POR ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA C 26 EN PARTE FRONTAL DE TECHO DE CANCHA



MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE PISO AGRIETADO POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA



MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE PISO AGRIETADO POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
BARRIO EL JARDIN
DIRECCIÓN
CO-2
COATEPEQUE