



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AV 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2883-43	FECHA FINALIZACION:	19/09/2025



FOTO 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA MADERA Y LÁMINA, POR ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA C 26 EN ESCENARIO



FOTO 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA MADERA Y LÁMINA, POR ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA C 26 EN PARTE FRONTAL DE TECHO DE CANCHA



FOTO 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE PISO AGRIETADO POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA



FOTO 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE PISO AGRIETADO POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

