

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA:	4/07/2025



No. 1 Mantenimiento a Estructura de Metal de Ventana



No. 2 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicado de pintura e incluye chapa)



No.3 Sustitución de agua potable con bomba sumergible



No. 4 Reparación de cableado eléctrico



No. 5 Sustitución de bombillo Led



No. 6 Sustitucion de Interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López Zaldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA:	4/07/2025



No. 7 Sustitución de tomacorrientes dobles



No. 8 Sustitución de flipones



No. 9 Sustitución de lamparas para exterior de patio



No. 10 Sustitución de canales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer Lopez Zaldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

