

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 Nuevo Chuatuj zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA FINALIZACION:	21/08/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana. Modulo 1 y 2



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura e incluye chapa. Modulo 1 y 2




Foto 3: Sustitución de agua potable con bomba sumergible. Modulo 1



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 10 AWG, Modulo 1 y 2



Foto 5: Sustitución de Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes. Modulo 1 y 2



Foto 6: Sustitución interruptores dobles. Modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López Zalda

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 Nuevo Chuatuj zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA FINALIZACION:	21/08/2025



Foto 7 Sustrucción de tomacorrientes dobles Modulo 1 y 2



Foto 8 Sustrucción de flipones modulo 1 y 2



Foto 9 Sustrucción de lamparas para patio Modulo 1 y 2.



foto 10. Sustrucción de canales de metal Modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López Zaldar

Firma y sello del Presidente de la OPE



St. Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

