

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REPÚBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3434-42	FECHA:	04/07/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo




Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes




Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

