

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM REPÚBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3434-42	FECHA:	29/07/2025



FOTO No.1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26



FOTO No.2 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26



FOTO No.3 Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



FOTO No.4 Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Foto No. 5 Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes



FOTO No.6 Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



