

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM REPUBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAMARIA, ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3434-42	FECHA:	7/08/2025



FOTO No.1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



FOTO No.2 Sustrución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



FOTO No.3 Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



FOTO No.4 Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo




Foto No. 5 Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes



FOTO No.6 Suministro y aplicación Pintura exterior e interior en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---