

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3712-43	FECHA:	7/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



REPARACION DE BALCONES, CAMBIO DE PARTES DE PERFILES DAÑADOS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA



REPARACION DE BALCONES, CAMBIO DE PARTES DE PERFILES DAÑADOS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA



REPARACION DE BALCONES, CAMBIO DE PARTES DE PERFILES DAÑADOS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ioz Torres

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

