

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. 274 CALLEJÓN 13 ZONA 1 BARRIO LAS CASAS, CANTON LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4039-43	FECHA:	03/04/2025



Foto 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. 274 CALLEJÓN 13 ZONA 1 BARRIO LAS CASAS, CANTON LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4039-43	FECHA:	03/04/2025



Foto 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto 8: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto 9: SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE PILA DE CEMENTO



Foto 10: SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

