

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AV. 7-71 ZONA 4 CASERIO SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4066-45	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Sustitución de torta de 160 mts 2 de cemento por piso cerámico.



Foto 2: Mantenimiento de 57 mts lineales correctivo a lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de 57 mts lineales estructura metalica



Foto 4: Fabricación y sustitución de 2.64 mts 2 de balcon



Foto 5: Sustitución de 285 mts lineales sistema electrico



Foto 6: Reparación de 126.75 mts2 de repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Lily Elias Vicente

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AV. 7-71 ZONA 4 CASERIO SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4066-45	FECHA:	24/10/2025






Foto 7: Suministro y aplicación de 126.75 mts 2 de pintura en muros



Foto 8: Sustitución de dos, ventanas de madera y metal por PVC



Foto 9: Sustitución de 36.5 mts 2 de entortado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ingrid Lily Elias Vicent</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--