


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5 NUEVO CHUATUJ				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4136-42	FECHA:	8/04/2025				
							
Sustitución de lámina por lámina troquelada (cocina)				Sustitución de malla por balcones			
							
Instalación de puerta metálica				Sustitución de polletón por estufa rural			
							
Sustitución de mesa de trabajo con azulejo en cocina (gabinete)				Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y lámina troquelada (aula)			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.							
							
Reparación de muro, división de aula tablayeso por tablayeso				Mantemiento de portón de metal			



Sustitución de lamina troquelada y estructura de soporte

Sustitución de nylon y tarro, por lamina troquelada y estructura de soporte

Brenda Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

