

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS SECTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4167-42	FECHA:	07/04/2025



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR MARCA CORONA



SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EXTERIOR MARCA CORONA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE PARED 16" MARCA NAVIA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE CHAPA CERRADURA SOBREPONER YALE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de los fotos.

Yoselin Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

