



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS SECTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4168-43	FECHA:	18/06/2025



FOTO 1 MANTEIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ANTICORROSIVO



FOTO 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL GALVANIZADO CALIBRE 16



FOTO 3 MANTEIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ANTICORROSIVO




FOTO 4 SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG CONDUMEX



FOTO 5 SUSTITUCION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS



FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE FOCO LED GLOBO 30W SYLVANIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

yoselin vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

