


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LOTIFICACION COLINAS DE MAGNOLIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Avenida 7A-65 zona 6 Lotificación Colinas de Magnolia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4215-43	FECHA:	3/04/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de piso cerámico



Reparación de cableado eléctrico calibre 12 AWG



Sustitución de piso cerámico



Suministro y aplicación de pintura interior o exterior celeste para muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

