

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO, ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0018-43	FECHA:	31/03/2025



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de canal de metal



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO, ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0018-43	FECHA:	31/03/2025



Sellado de grietas y fisuras en muros




Sellado de grietas y fisuras en muros




Sustitución preventiva de columnas de concreto



Sustitución preventiva de columnas de concreto



Sustitución preventiva de columnas de concreto



Sustitución preventiva de columnas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

