



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANACALES ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0020-43	FECHA:	9/07/2025



Foto 1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo




Foto 3: Sustitucion de canal de metal



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, de tubo PVC 4"



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 6: Mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANACALES ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0020-43	FECHA:	9/07/2025



Foto 7: Sutinucion de piso ceramico



Foto 8: Sustinucion de inodoro elongado



Foto 9: Mantenimiento Correctivo de muros con Reparación de muro con columnas de 0.15x0.15x2.50m + Reparación de muro con block 50 kg/cm2 14x19x39. Total columnas 4 mts2 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---