

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANGALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0023-43	FECHA:	23/09/2025




FOTO 1.6 Unidades de sustitución de sanitario elongado.



FOTO 2. 5 Metros cubicos de limpieza de fosa séptica.



FOTO 3. 200 Metros cuadrados de sustitución de piso de torta de concreto de 10 cm de grosor.



FOTO 4. 14 Metros cuadrados de sustitución de piso ceramico en baños.



FOTO 5: 60 Metros cuadrados de reparación de muro con block 50 kg/cm2 14x19x39cm.



FOTO 6: 6 Metros cuadrados de mantenimiento a estructura de puertas (lijado, sepillado, sujeciones y aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







