

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA ARIZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0028-43	FECHA:	31/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 5: Sustrucción de bomba de agua.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesenia Marleni Perez Mendoza

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

