



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA PARCELAMIENTO EL CORONADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	23/09/2025




FOTO 1: Sustrucción de plafoneras




FOTO 2: Sustrucción de tomacorriente



FOTO 3: Sustrucción de interruptor simple




FOTO 4: Sustrucción de interruptor doble




FOTO 5: Sustrucción de tablero principal de 6X110V




FOTO 6: Reparación y sustitución de cableado #12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello Firma y sello

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA PARCELAMIENTO EL CORONADO				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	23/09/2025				



FOTO 7: Sustitución y reparación de cableado # 10



FOTO 8: Reparación y sustitución de flipon 30-50 AMP 2 POLOS



FOTO 9: Sustitución de portón metálico de 30x 2.20 metros, de lámina de 3/64



FOTO 10: Sustitución de puerta metálica



FOTO 11: Sustitución de estructura de metal de ventana



FOTO 12: Sustitución e instalación de torta de cemento de 10 cm de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No añadir en el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado por: Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello Firma y sello

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA
NOMBRE DEL:	EORM	DIRECCIÓN DEL:	COMUNIDAD EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA
ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	23/09/2025




FOTO 13: Sustrución y reparación de muro con block



FOTO 14: Sustrución y reparación de muro con block



FOTO 15: Sustrución de lámina, por lamina troquelada calibre 26



FOTO 16: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.C.E.C.A.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello Firma y sello