

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                  |               |                     |                                        |
|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | 09-21-0029-43 | MUNICIPIO:          | Génova Costa Cuca                      |
| NOMBRE DEL       | EORM          | DIRECCIÓN DEL       | Comunidad E.C.A Parcelamiento Coronado |
| ESTABLECIMIENTO: | 0             | FECHA FINALIZACION: | 6/11/2025                              |



Foto 13: Acabado de muro con block



Foto 14: Acabado de muro con block



Foto 15: Instalación de lámina por lámina troquelada



Foto 16: Instalación terminada de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | GÉNOVA COSTA CUCA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD ECA PARC. CORONADO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-21-0029-43  | FECHA FINALIZACION:            | 6/11/2025                    |



Foto1: Plafonera instalada




Foto 2: Tomacorriente instalada




Foto 3: Interruptor simple instalado




Foto 4: Interruptor doble instalado



Foto 5: Terminación e instalación de tablero principal



Foto 6: Instalación de cableado #12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Génova Costa Cuca                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad E.C.A Parcelamiento Coronado |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-21-0029-43  | FECHA FINALIZACION:            | 6/11/2025                              |



FOTO 7: Instalación de cableado #10



Foto 8: Instalación de flipón 30-50 AMP 2 POLOS



FOTO # 9: Instalación de portón metálico de 3.70X2.20 metros de lámina de 3/64



Foto 10: Instalación de puerta metálica 1.50X2 mts



Foto 11: Instalación terminada de estructura de metal de ventana



Foto 12: Instalación terminada de torta de concreto de 10cm de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

