



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rayos del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0030-43	FECHA:	31/03/2025



Foto 1: Sutiución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (ligado, cambio de tubo, sepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento a valcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rayos del Sol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0030-43	FECHA:	31/03/2025



Foto 7: Sustrucción de canal de metal




Foto 8: Sustrucción de bajadas de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Foto 9: Sustrucción de soporte o pescante para canal



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: Sustrucción de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

