

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0039-45	FECHA:	16/12/2025



Foto # 1: CUBIERTA DE LAMINA 55 ML



Foto # 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 65 m2



Foto # 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO 1000 ML



Foto # 4: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 PUERTAS



Foto # 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES 7.5 m2



Foto # 6: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ENTORTADO 60 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladiel Lorenzo J.
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZAL TENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0039-45	FECHA:	16/12/2025



Foto # 7: REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO 30 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladi's Lorenzo S.

Firma y sello del Presidente de la OIPF

