

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0041-43	FECHA:	17/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial con tubo pvc 4"



foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. A. Antón
Firma y sello de Presidente de la OPR



Obispo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

