

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0041-43	FECHA:	25/07/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26, 300 metros



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo 150 metros cuadrados.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de metal por metal, 150 metros cuadrados.



Foto 4: sustitución de canal de metal, 27 metros cuadrados.



foto 5: Sustitucion de bajada de agua pluvial con tubo pvc 4", 30 ml



foto 6: Sustitución de piso cerámico, 88 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

