

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0041-43	FECHA FINALIZACION:	18/08/2025



Foto1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada calibre 26, 300 M2.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo, 150 M2.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal, 150 M2.



Foto 4: Sustitución de canal de metal, 27 ML




Foto 5: sustitucion de bajada de agua pluvial con tubo pvc 4", 30 ML



Foto 6: Sustitucion de piso cerámico, 88 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello de Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

