



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0047-43	FECHA FINALIZACION:	11/11/2025



Foto 1: Sustrucion de plancha de concreto de patio 240m2



Foto 2: Sustrucion de plancha de concreto de patio 240m2



Foto 3: Sustrucion de plancha de concreto de patio 240m2



Foto 1: Sustrución de piso de granito por piso cerámico 205mts2



Foto 2: Sustrución de piso de granito por piso cerámico 205mts2



Foto 3: Sustrución de piso de granito por piso cerámico 205mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Ramon.

Firma y sello del Presidente de la OPS



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

