

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0674-43	FECHA:	23/09/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0674-43	FECHA:	23/09/2025



FOTO No. 7 Sustitución de una puerta de barrotes de hierro por puerta de metal.



FOTO No.8. Sustitución de 8 interruptores simples por interruptores dobles.





FOTO No.9. Sustitución de 9 tomacorrientes dobles



FOTO No.10. Sustitución de 12 bombillos LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes



1FOTO No.11. Reparación de 100 ML de cableado eléctrico calibre 12 AWG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

