

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0674-43	FECHA:	21/10/2025



FOTO No. 1. Sustrución de 397.32 m2 de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26.



FOTO No. 2. Sustrución de 42 ML de capote de lamina acanalada para lamina troquelada calibre 26.



FOTO NO. 3 Mantenimiento de 368 m2 a estructura de soporte de meyal con anticorrosivo.



FOTO No. 4. Sustrución de 11 m2 de balcones de barotes de hierro por tubo cuadrado de 1".



FOTO No. 5. Sustrución de un portón de barotes de hierro por portón de tubo cuadrado y metal.



FOTO No. 6. Mantenimiento correctivo de 16 m2 de muro de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y legalizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0674-43	FECHA	27/10/2025



FOTO No. 7 Sustitución de una puerta de barrotes por puerta de metal.



FOTO No. 8. Sustitución de 8 interruptores simples por interruptores dobles



FOTO No. 9. Sustitución de 9 tomacorrientes dobles



FOTO No.10. Sustitución de 12 bombillos LED GLOBO 30 W 2400 Lúmenes



FOTO No.11. Reparación de 100 ML de cableado eléctrico calibre 12 AWG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

