

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0675-43	FECHA:	1/07/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal



Sustitución de piso por piso cerámico



Sustitución de piso por piso cerámico



Sustitución de piso por piso cerámico



Sustitución de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público