



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Morazán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0675-43	FECHA:	22/07/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 125 METROS CUADRADOS



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL 147.5 METROS CUADRADOS



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL 147.5 METROS CUADRADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO 245 METROS CUADRADOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO 245 METROS CUADRADOS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO 245 METROS CUADRADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público