

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO NO. 3 SECTOR "C"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0677-43	FECHA:	23/09/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de estructura de soporte metal por metal



Sustitución de estructura de soporte metal por metal



Mantenimiento de cancha, cimentaciones, pilotes y pedestales.



Mantenimiento de cancha en columnas metálicas tipo Joist

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

