

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Genova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Reposo Sector C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0677-43	FECHA FINALIZACION:	12/11/2025



foto 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



foto 2 sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



foto 3 sustitucion de estructura de soporte metal por metal



foto 4 sustitucion de estructura de soporte metal por metal



foto 5 mantenimiento de cancha, cimentaciones, pilotes y pedestales



foto 6 mantenimiento de cancha en columnas metalicas tipo joist

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público