

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR N. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0678-43	FECHA:	23/09/2025



Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

