



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR N. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0678-43	FECHA:	24/11/2025



foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal 400 M2



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal 400 M2



foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal 400 M2



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada 400 M2



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada 400 M2



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada 400 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

