



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0679-43	FECHA:	8/11/2025



foto 1: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados



foto 2: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados



foto 3: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados



Foto 4: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados




Foto 5: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados



Foto 6: Sustrucion de piso de torta de concreto 400 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

